

붙임

안전점검 총괄표

학교(기관)명	은계중학교	점검시기	2023년 겨울철
점검일	2023.12.6.~2023.12.13	작성자	

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 용 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()						
명칭	은계중학교						
주소	경기도 시흥시 대은로 111번길 10						
시설정보	준공(설치)연도	2008	연면적(㎡)	9,837㎡	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종	
	건물	건물용도	교사동	건물층수	4층	건물구조	철근콘크리트조
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	
안전등급	전차	A	금차	A	등급변경사유		
점검기간	2023.12.6.~2023.12.13				점검기관	은계중학교(자체점검)	
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검						
점검반 구성	구분	성명			소속기관		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단				은계중학교		
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단				희망교육 BTL		
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)				희망교육 BTL		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단				한빛기술단		
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)				한빛기술단		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단				유신방재		
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)				유신방재		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단				성우엘리베이터		
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)				성우엘리베이터		
점검결과	구분	지적사항			확인결과		
	정밀안전진단						
	보수보강						
	현지시정						
조치계획	구분	조치사항	조치 (예정)일	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀안전진단						
	보수보강						
	현지시정						